




REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI CESARA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA



Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34
*Misure urgenti di crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi - art. 30*

MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE

Elab.

C

RELAZIONE SULLE INDAGINI STRATIGRAFICHE

Des.

Indagini stratigrafiche

Data

ottobre 2019

Emissione

Esecutivo

Revisione

rev_01 (parere Soprint.)

PROGETTAZIONE

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Piazza Marconi, 6
28891 - Cesara (VB)

Ing. Massimo Francisco

DIREZIONE LAVORI

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Piazza Marconi, 6
28891 - Cesara (VB)

Ing. Massimo Francisco

RUP

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Piazza Marconi, 6
28891 - Cesara (VB)

Ing. Alessia Torelli

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

SINDACO
Piazza Marconi, 6
28891 - Cesara (VB)

Sindaco Gian Carlo Ricca

BARBERI RESTAURI

di Barberi Federico Via Matteotti, 45 28050 Pombia -No-
Tel. 0321/956938 - 95106 P.IVA 01026280030 C.F. BRB FRC 56D15 G8090




Pombia, 08/02/2005

Spett.le COMUNE DI CESARA

P.zza Marconi, 6

28891- CESARA – (VB)



OGGETTO : CESARA (VB) Palazzo comunale.

Relazione riguardante le indagini stratigrafiche eseguite sulle superfici della facciata.

Dopo aver eseguito un'indagine stratigrafica di superficie e in profondità sugli intonaci di supporto dell'edificio in oggetto, si è potuto constatare che le malte costituenti gli intonaci sono d'impasto con inerte molto terroso e con poco legante a base calce.

Questi, anche se non molto tenaci, non si presentano disancorati dal supporto murario se non in alcune zone e in corrispondenza a dilavamenti e infiltrazioni meteoriche.

Ripristini in malte cementizie eseguiti durante gli interventi manutentivi sono presenti nella parte di zoccolatura sotto il porticato per un'altezza di circa m. 1.80.

Gli interventi più indicativi di manutenzione sono da individuare nell'ultima stesura di tinta beige e riproposizione della scritta "MUNICIPIO" sotto il balcone.

Le risultanze dell'indagine sono qui di seguito descritte e documentate fotograficamente nelle schede in allegato.

MUNICIPIO – CESARA – **INDAGINE STRATIGRAFICA**

CAMPIONE

01

DATA CAMPIONAMENTO

Febbraio 2005

POSIZIONE DEL CAMPIONE

Prospetto principale, fronte nel porticato

Note:

1. Descrizione campione

Intonaco tinteggiato

2. Condizione di esposizione

Esposto a facili manutenzioni



ZONA PORTICATO

Strato A

Intonaco di rinzafo in malta di calce con inerti terrosi

Strato B

Intonaco di finitura

Strato C

Tinta a calce terra d'ombra naturale chiara

Strato D

Tinta a calce terra d'ombra bruciata

Strato E


Tinta a calce ocre gialla rosata

Strato F

Tinta acrilica ocre gialla

Strato G

Attuale tinta acrilica di colore beige



(D)

MUNICIPIO – CESARA – **INDAGINE STRATIGRAFICA**

CAMPIONE
02

DATA
CAMPIONAMENTO
Febbraio 2005

POSIZIONE DEL CAMPIONE
Prospetto principale, lato destro della
finestra con balcone al primo piano

Note:

3. Descrizione campione

Intonaco tinteggiato

4. Condizione di esposizione

Esposto alle intemperie




ZONA FACCIATA 1°PIANO

Strato A

Intonaco originale con tinta a calce ocre
gialla leggermente rosata

Strato B

Attuale tinta acrilica di colore beige



MUNICIPIO – CESARA – **INDAGINE STRATIGRAFICA**

CAMPIONE
03

DATA
CAMPIONAMENTO
Febbraio 2005

POSIZIONE DEL CAMPIONE
Prospetto principale, zona sottogronda

Note:

5. Descrizione campione
Intonaco tinteggiato

6. Condizione di esposizione
Esposto alle intemperie



ZONA FACCIATA 1°PIANO

Particolare

Tracce della scritta originale
“MUNICIPIO”



MUNICIPIO – CESARA – **INDAGINE STRATIGRAFICA**

CAMPIONE
04

DATA
CAMPIONAMENTO
Febbraio 2005

POSIZIONE DEL CAMPIONE
Prospetto principale, zona sotto il balcone

Note:

7. Descrizione campione

Intonaco tinteggiato

8. Condizione di esposizione

Esposto a facili manutenzioni



ZONA FACCIATA 1°PIANO

Particolare

Nuova scritta sull'attuale tinta beige
“ MUNICIPIO ”

