




REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI CESARA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA




Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34
*Misure urgenti di crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi - art. 30*

MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE


Elab. B	RILIEVO FOTOGRAFICO STATO DI FATTO	
	Des. Rilievo fotografico	Data ottobre 2019
	Emissione Esecutivo	Revisione rev_01 (parere Soprint.)

<p>PROGETTAZIONE</p> <p>UFFICIO TECNICO COMUNALE Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Ing. Massimo Francisco</p> <p>DIREZIONE LAVORI</p> <p>UFFICIO TECNICO COMUNALE Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Ing. Massimo Francisco</p>	<p>RUP</p> <p>UFFICIO TECNICO COMUNALE Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Ing. Alessia Torelli</p> <p>AMMINISTRAZIONE COMUNALE</p> <p>SINDACO Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Sindaco Gian Carlo Ricca</p>
---	--


INDIVIDUAZIONE PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA




punti di ripresa esterni – intorno edificio



punti di ripresa piano terra



punti di ripresa piano primo



punti di ripresa piano sottotetto

RILIEVO FOTOFRAFICO ESTERNO



foto 01 - Prospetto Est



foto 02 - Prospetto Est



foto 03 - Prospetti Nord-Est




foto 04 - Prospetto Nord



foto 05 - Prospetto Ovest



foto 06 - Prospetto Ovest



foto 07 - Prospetto Sud



foto 08 - Prospetti Sud-Est



foto 09 – Soffitto portico



foto 10 – Soffitto portico



foto 11 – Scala di collegamento interna



foto 12 – Scala di collegamento interna



foto 13 – Piano terra deposito




foto 14 – Piano primo uffici



foto 15 – Piano primo uffici



foto 15 – Sottotetto



foto 17 – Copertura, particolare capriata



foto 18 – Copertura, particolare puntone-capriata



foto 19 – Serramento tipo tipologia A



foto 20 – Serramento tipologia B




foto 21 – Serramento tipologia C



foto 22 – Serramento tipologia D



foto 23 – Serramento tipologia E



foto 24 – Serramento tipologia F



foto 25 – Serramento tipologia G